



纽尚（宁波）汽车轴承制造有限公司

地址：浙江省宁波市鄞州经济开发区祥云路183号

电话：0574-28867750 28867708 28867700 28867713

传真：0574-28867730 28867729

bearings@newsun-bearings.com

www.newsun-bearings.com

Newsun (Ningbo) Auto Bearing&Parts MFG., Ltd

Add:183 xiayun Road,Yinzhou Economic Development Zone,Ningbo 315145 P.R.China

Tel: 00574-28867750 28867708 28867700 28867713

Fax: 0574-28867730 28867729

bearings@newsun-bearings.com

www.newsun-bearings.com

Hydraulic clutch release bearing

Mechanical clutch release bearing

美国纽尚轴承有限公司 授权

纽尚（宁波）汽车轴承制造有限公司 定制

车系	车型	纽尚型号
通用	君威2.0	NCBH425S
	英朗1.5	NCBH493B
	凯越1.6	NCBH445
	科鲁兹1.6	NCBH455S
	昂克拉1.4T	NCBH462
	新君威/科鲁兹1.6T	NCBH485
	凯越1.5/宝骏630	NCBH4102
	爱唯欧1.4	NCBH478A
	新赛欧1.2/1.4	CB7216145
	老赛欧1.6	CB72440
	乐风1.4	CB7003
	斯帕克/乐驰0.8	CB724124
	斯帕克1.0	CB72634
	福特	福特嘉年华(铁)
福特蒙迪欧		NCBH404
福特福克斯1.8		NCBH451
福特福克斯2.0/致胜		NCBH456
福特嘉年华新款/翼博1.5		NCBH453B
大众	新桑/新捷达/朗逸/宝来/速腾(窄面、含套)	CB214-02
	新桑/新捷达/朗逸/宝来/速腾(窄面、不含套)	CB214-02T
	新桑/新捷达/朗逸/宝来/速腾/4A91(宽面)	CB72560BY
	宝来1.8/大众1.4T	CB72552
	桑塔那3000/B5	CB72211Y
	大众老普桑	CB72209
	大众老捷达	CB724101
雪铁龙/标致	标致307	CB77047Y
	爱丽舍	CB77048C
日产	日产骐达/颐达/骊威	NCBH423S
	尼桑逍客	NCBH430
	尼桑奇骏	NCBH439S

车系	车型	纽尚型号
日产	日产锐骐柴油P31/QD32T进口机	CB7067
	14款风行CM7-2.4	CB7022A
	风神蓝鸟	CB7215085
	老蓝鸟	CB726106B
	郑州日产柴油	CB7036
	帕拉丁/尼桑汽油KA24	CB724116
	丰田	威驰5A
花冠/卡罗拉		CB72306
丰田RAV4		CB7215218
丰田霸道		CB72615
丰田大发		CB72496
逸致		NCBH474
本田	本田CRV/雅阁	CB7215203
	飞度	CB721479
	广汽传祺GA5	CB724105
马自达	马自达6	CB721480
	马自达3 1.6	CB7215393
铃木	羚羊	CB72429
	奥拓0.8L	CB72427
	天语	NCBH452
	铃木启悦	NCBH4107
现代	现代伊兰特	CB72433BV
	现代索纳塔	CB72453
	现代悦动	CB7215387B
	现代雅绅特	CB72433
	现代途胜	CB7215166
	特拉卡	CB72411
	大宇蓝龙/大宇赛手1.5L/大宇王子	CB72419
	新悦纳	CB72547
	现代御翔	NCBH461

车系	车型	纽尚型号	
上汽荣威	荣威550	CB7214081Y	
	荣威350	CB7216145	
上汽大通	大通V80五速	CB7020	
	上汽大通 六速	NCBH4117	
	上汽大通 六速 (长管)	NCBH4117B	
	V80 国六	NCBH4116A	
	G50 1.3T	NCBH493C	
江铃	陆风	CB7011	
	宝典	CB72611	
	全顺欧Ⅲ	CB7216144	
	全顺250	CB72319	
	凯运欧3	CB7018	
	陆风X8 2.5T 柴油VM R425	CB7035	
	皮卡,瑞迈2.8T	CB7028A	
	驭胜/15款宝典2.4汽油	CB7064	
	(老) 宝典四驱	CB7062	
	陆风X5/猎豹CS10	NCBH4122	
	域虎/特顺2.8T	NCBH4123	
	途睿欧V362	NCBH4130	
	新时代全顺v348 2.4T	NCBH449	
	庆铃TF4JB1/4ZE1	CB72674	
	天皇700P/4HK1-TC (欧Ⅲ低台)	CB72513	
	天皇700P/4HK1-TC (欧Ⅲ高台)	CB72474	
	庆铃100P	CB7216100	
	长安	长安465	CB72418
		长安474	CB72680
		长安462	CB7215006
长安欧尚		CB7032	
奔奔NINI 1.0		CB7031	
欧力威1.2		CB7038	

车系	车型	纽尚型号
长安	长安欧欧诺/金牛星	CB7050
	长安星豹柴油1.8L/Y480ZL轴承(带座)	CB7061
	长安金欧诺	NCBH4109
	长安悦翔	NCBH435
	长安逸动	NCBH441SB
五菱	五菱荣光B15	CB7216156
	五菱宏光1.4/1.2	CB7005
	五菱荣光B12	CB7216145B
	五菱校车	CB7033
	新款宏光V1.5	CB7059
	五菱征程1.5猎豹飞腾CS7-1.5L(4G15S)	CB7056
	五菱征程1.8L	CB7055
	宏光S1	NCBH493A
	宝骏630	NCBH4102
	宝骏730/ 560 1.5T 上齿	NCBH4116A
	宝骏730/ 560 1.5T 唐齿	NCBH4112
	宝骏730 1.5	NCBH441SB
	宝骏730 1.8 AMT	NCBH4124
	比亚迪	比亚迪F3
比亚迪FO		CB7006
比亚迪S6		CB7216155
飞度/比亚迪473		CB721479
比亚迪G6 1.5T		NCBH436
长城		哈弗H3/4G64
	哈弗2.8T (低座)	CB7011
	长城哈弗H5-2.5TCI高底座	CB7011A
	长城2.8T 圆面	CB7028
	腾翼C30	CB7004
	风骏4D20\H5	CB7022
	新款风骏4D20	CB7052

车系	车型	纽尚型号
长城	卡威皮卡K1 3.2T	CB7042
	哈弗H6 1.5T 新款	NCBH4103
	哈弗H6 1.5T 老款	NCBH492
	哈弗H6 2.0	NCBH441SB
江淮	瑞风 (汽油)	CB77028
	瑞风2.8T 不带座	CB77052
	新款瑞风M3 1.6	CB7043
	瑞风2.8T 带座	CB77052K
	江淮轻卡/轻货EQ1060	CB7070
	江淮T6	CB7063
	瑞鹰1.9T	NCBH4113
	同悦	NCBH435
海马	福美来 (铁)	CB7216154A
	福美来/323 (塑料)	CB72413
	海马骑士	CB7216154B
	海马S5	CB7049
奇瑞	QQ/477/473	CB7215033
	宝马机	CB72540
	瑞虎1.8	CB7023
	奇瑞A5	NCBH441SB
吉利	金刚/自由舰	CB7215069
	吉利博越	NCBH4116
	远景X6/帝豪GS	NCBH4112
东南	东南菱悦/4A91	CB72560BY
	三菱V33	CB72318
	东南得利卡EQ491/东风皮卡8V	CB7071
	东南DX7	NCBH4116
北汽	三菱翼神	NCBH496
	福田493	CB7021
	福田483	CB7037

车系	车型	纽尚型号
北汽	福田蒙派克4GI-VVT	CB7030
	福田拓陆者	CB7041
	北汽银翔	CB7007
	福田PX33	CB7045
	福田萨普皮卡TFR/陆风X6 2.8	CB7068
	北汽幻速S6	NCBH493B
五十铃	五十铃 N800	CB72513
	五十铃/江铃客货NHR	CB72404
	五十铃/解放轻卡	CB72414B
金杯	金杯/4Y/491	CB72444
	金杯大海狮/3RZ	CB7039
哈飞	哈飞民意/利亚纳1.4	CB7215331
	哈飞赛马	NCBH412
	路尊小霸王	CB7040
夏利	夏利8A/华普1.3/中华4A15	CB724100
长丰猎豹	猎豹黑金刚柴油	CB7034
	猎豹CS10	NCBH4122
	猎豹奇兵4RB3/金杯霸道	CB7073
	猎豹飞腾CS7-2.0L(4G94)	CB7066
	猎豹CS9	CB7044
切诺基	切诺基	NCBH402
东风	东风小康	CB7058
	东风御风	NCBH470S
	东风启辰T70	NCBH4116A
众泰	众泰T600 1.5T	NCBH4115
	众泰SR9	CB7029
力帆	力帆X60新款SUV	NCBH4125
依维柯	依维柯	CB72583B
中兴	中兴/金杯/吉奥柴油皮卡485/490轴承总成	CB7054
	中兴皮卡485	CB7051